

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东佳华加油站安全现状评价	报告提交时间	2024 年 03 月 22 日
现场勘查人员	赵飞云、罗欣然	现场勘查时间	2024 年 02 月 29 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	罗欣然、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	赵飞云、罗欣然	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
（1）项目情况 中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东佳华加油站（以下简称“佳华加油站”或“该加油站”）经营场所位于稔山镇广汕公路边(长排坑)，成立于2001年01月11日，公司类型：分公司，经惠东县市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441323753699557Y，负责人：李国常，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。 该加油站持有成品油零售经营批准证书（油零售证书第44L30128号，有效期至2027年11月28日），该加油站还持有《危险化学品经营许可证》[惠东应经〔2022〕000013号，有效期延续至2024年5月14日，许可范围：汽油、柴油***（备注：二级加油站，其中汽油罐40m³×2个；柴油罐40m³×1个）***]。该加油站《危险化学品经营许可证》即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。 （2）项目评价结论 中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东佳华加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。			

中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东佳华加油站现场勘察影像：

