

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东佛山南海北村油库港口重大危险源安全评估	报告提交时间	2025年3月12日
现场勘查人员	罗欣然、劳业来	现场勘查时间	2024年12月28日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	劳业来、熊昆、肖云玲、林文海、田成林
报告编制人	罗欣然、劳业来	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

项目简介

(1) 项目情况

中国石化销售股份有限公司广东佛山南海北村油库始建于1959年，占地面积约78844.7m²，根据功能划分为4个区域：储罐区、油品装卸区、辅助生产区、行政管理区。北村油库设有经理、党支部书记、主办、综合业务员等管理岗位，设3个作业班、1个维修班、1个质检班、1个后勤班共6个班组，员工28人。

北村油库储罐区由2个罐组组成，分别为汽油罐组、汽油柴油混合罐组，合计有钢质立式油罐11座。储存单元1（汽油罐组）位于库区的西北侧，设置有5个2000m³露天立式内浮顶储罐；储存单元2（汽油柴油混合罐组）位于库区的中部，设置有2个2000m³、2个5000m³露天立式拱顶罐和2个2000m³露天立式内浮顶罐。

(2) 项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东佛山南海北村油库储存单元1（汽油罐组）构成二级港口危险货物重大危险源，储存单元2（汽油柴油混合罐组）构成三级港口危险货物重大危险源，所采取的重大危险源管理措施、技术措施和监控措施符合交通运输部关于印发《港口危险货物重大危险源监督管理办法》的通知（交水规〔2021〕6号）的要求，该油库重大危险源安全可控，其风险程度可以接受，具备了国家现行有关安全生产法律法规、部门规章及标准规定和要求的安全生产条件。

中国石化销售股份有限公司广东佛山南海北村油库现场勘察照片：

